



환경을 생각하는 회사 “상록환경위생(주)”

“WWW.SRE.CO.KR”

수신자 : GS건설(주) 해운대자이2차 신축공사 현장

제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.


1. 실내공기질 관리법 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 환경부고시 제2017-11호의 공정시험법 규정에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 제출합니다.
2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 1부

상 록 환 경 위 생 주 식 회 사

대표이사 신 광



담당자 : 분석실 최슬기

시행 상록 제 48-001 호 (2018. 1. 12)

우 05855 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (문정동, 문정역테라타워) / <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)	GS건설(주) 해운대자이2차		②성명(대표자)	임병용					
	③주소	부산광역시 해운대구 우동 933-159 (전화번호: 051-271-0256)								
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
		813 세대	37.9376 m ²	59.8144 m ²	74.9917 m ²	84.9601 m ²				
70 세대			132 세대		28 세대		124 세대			
84.7627 m ²			84.9188 m ²	84.9651 m ²	84.9880 m ²					
	148 세대	86 세대		137 세대		88 세대				
측 정 자	⑤상호	상록환경위생 			⑥등록번호	송파 제3호				
	⑦주소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)								

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정일시(시간)	측정지점(동·호수)	거실방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	1/9 (13:30~14:34)	거실중앙부 (101-303)	정남향	2.5	222.5	25.0	26.8	31.5	9.2
2지점	1/9 (13:06~14:10)	거실중앙부 (101-1002)	남동향	5.0	385.9	22.9	129.3	178.4	3.1
3지점	1/9 (14:52~15:56)	거실중앙부 (102-1003)	정남향	3.2	498.9	18.7	289.8	355.3	21.8
4지점	1/9 (16:00~17:03)	거실중앙부 (103-302)	정남향	2.3	415.3	15.8	62.6	139.8	12.5
5지점	1/9 (13:27~14:28)	거실중앙부 (104-1604)	남동향	4.3	573.6	23.8	120.7	128.3	2.1
6지점	1/9 (13:05~14:06)	거실중앙부 (104-3103)	정남향	4.4	506.2	46.6	129.4	112.0	33.7
7지점	1/9 (16:27~17:30)	거실중앙부 (105-2801)	남동향	3.3	442.3	20.3	211.0	384.1	15.0
8지점	1/9 (16:25~17:26)	거실중앙부 (106-304)	남서향	3.7	956.0	16.5	112.5	88.0	58.4
9지점	1/9 (16:01~17:02)	거실중앙부 (106-2701)	남동향	2.2	525.8	30.6	121.5	281.9	8.6
10지점	1/9 (14:45~15:46)	거실중앙부 (107-1202)	남동향	3.3	891.2	37.6	156.5	261.6	9.6
9.9평 균				3.4	541.8	25.8	136.0	196.1	17.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018 년 1 월 12 일

제출자 GS건설(주) 해운대자이2차 신축공사 현장

현장소장 안 성 진 (서명 또는 인)

부산광역시 해운대구청장 귀하

※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부