

문서번호 : GS건 - 부천상동 - 18 - 134호

2018. 09. 06.

수 신 : 상2동 행정복지센터 민원행정과

참 조 : 환경위생팀 담당자

제 목 : [상동스카이뷰자이] 실내공기질측정 보고서 제출의 건

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「상동스카이뷰자이」의 실내공기질을 측정하고 결과보고서를 첨부
와 같이 제출합니다.※첨부 : 1. 주택 공기질 측정결과 보고
2. 실내공기질측정 보고서

1부

1부

-끝-



G S 건 설 주 식 회 사

상 동 스 카 이 뷰 자 이

현 장 대 리 인 이 승



(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

| | | | | | |
|-------------|------------|--|------------|------------|--------|
| 시 공 자 | ①상호(사업장명칭) | GS건설(주) 상동스카이뷰자이 | | ②성명(대표자) | 임병용 |
| | ③주소 | 경기도 부천시 원미구 상동 413 (전화번호: 031-936-2025) | | | |
| | ④공동주택 현황 | 공급세대 | 세대별 규모 | | |
| 405 세대 | | 84.9985 m' | 84.9815 m' | 84.9587 m' | |
| 측 정 자 | ⑤상호 | 상록환경위생 | | ⑥등록번호 | 송파 제3호 |
| | ⑦주소 | 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929) | | | |

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

| 항목 | 측정 일시 (시간) | 측정 지점 (동-호수) | 거실 방향 | 벤젠 | 톨루엔 | 폼알데 하이드 | 에틸 벤젠 | 자일렌 | 스티렌 |
|------|-----------------------|---------------------|----------|-------|----------|------------|----------|--------|--------|
| 권고기준 | - | - | - | 30 이하 | 1,000 이하 | 210 이하 | 360 이하 | 700 이하 | 300 이하 |
| 1지점 | 8/23 (15:38~16:39) | 거실중양부 (101-503) | 정동향 | 0.0 | 268.1 | 152.7 | 179.6 | 438.0 | 150.4 |
| 2지점 | 8/23 (14:16~15:16) | 거실중양부 (101-2502) | 남서향 | 4.1 | 376.0 | 194.4 | 249.3 | 561.2 | 120.5 |
| 3지점 | 8/23 (13:05~14:06) | 거실중양부 (101-4305) | 남동향 | 3.7 | 230.4 | 151.9 | 111.5 | 251.2 | 136.8 |
| 4지점 | 8/23 (14:35~15:38) | 거실중양부 (102-501) | 남동향 | 1.7 | 310.7 | 161.4 | 151.5 | 155.3 | 167.8 |
| 5지점 | 8/23 (14:39~15:42) | 거실중양부 (102-502) | 남동향 | 2.8 | 286.5 | 148.5 | 114.8 | 150.1 | 60.0 |
| 6지점 | 8/23 (13:15~14:18) | 거실중양부 (102-2502) | 남동향 | 0.1 | 322.2 | 170.1 | 191.3 | 529.0 | 72.3 |
| 7지점 | 8/23 (13:01~14:03) | 거실중양부 (102-4303) | 남서향 | 2.3 | 278.2 | 161.2 | 102.3 | 264.6 | 162.1 |
| 평균 | | | | 2.1 | 296.0 | 162.9 | 157.2 | 335.6 | 124.3 |

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018 년 9 월 6 일

제출자 GS건설(주) 상동스카이뷰자이 신축공사
 현장소장 이승률
 상2동장 귀하

※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부