

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)	GS건설 대연5구역 주택재개발정비사업		②성명(대표자)	임병용	
	③주소	부산광역시 남구 대연3동 630-1번지 일원 (전화번호: 051-756-1233)				
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		965 세대	84.9817 m ²	84.9768 m ²	72.9645 m ²	59.8922 m ²
160 세대			54 세대	54 세대	431 세대	
59.9815 m ²			50.9858 m ²	50.9684 m ²	39.9195 m ²	
	78 세대	24 세대	92 세대	72 세대		
측 정 자	⑤상호	상록환경위생		⑥등록번호	송파 제3호	
	⑦주소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)				

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	100 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2/22 (15:37~16:38)	거실중양부 (101-301)	남동향	1.9	180.4	34.1	46.9	86.7	9.2
2지점	2/22 (16:48~17:48)	거실중양부 (101-404)	남동향	2.4	256.8	18.1	55.6	116.8	17.7
3지점	2/22 (13:01~14:01)	거실중양부 (103-402)	정서향	2.2	224.9	39.7	49.3	112.7	9.9
4지점	2/22 (14:15~15:16)	거실중양부 (103-2504)	남서향	3.6	139.3	43.6	93.0	171.0	29.7
5지점	2/22 (15:35~16:35)	거실중양부 (104-301)	남서향	2.1	139.7	44.6	26.2	65.5	27.1
6지점	2/22 (13:01~14:02)	거실중양부 (105-1201)	남서향	2.0	123.1	18.4	23.1	65.8	22.4
7지점	2/22 (14:14~15:15)	거실중양부 (107-1504)	남서향	2.1	64.3	24.1	22.7	58.1	8.8
8지점	2/22 (15:35~16:36)	거실중양부 (107-2802)	남서향	2.2	181.2	33.9	35.1	90.9	19.3
9지점	2/22 (13:01~14:01)	거실중양부 (108-1402)	정남향	2.9	205.3	54.4	37.6	99.6	20.5
10지점	2/22 (16:47~17:48)	거실중양부 (108-2801)	남동향	3.0	119.1	28.4	32.9	83.0	13.9
11지점	2/22 (14:16~15:17)	거실중양부 (109-1304)	남동향	2.4	102.8	30.3	37.5	88.2	15.1
평균				2.4	157.9	33.6	41.8	94.4	17.6

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2019 년 02 월 28 일

제출자 GS건설 대연5구역 주택재개발정비사업 신축공사 현장
 현장소장 최용석 (위명 또는 인)
 부산광역시 남구청장 귀하

※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부