

**신길센트럴자이 신축현장 공기질 측정결과 보고(공고)**

시공자	상호(사업장명칭)	GS건설(주)			성명(대표자)			허창수, 임병용		
	주 소	서울특별시 영등포구 신길동 337-246			(전화번호 : 02-338-3541)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
39 m <sup>2</sup>			48 m <sup>2</sup>	52 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>	59 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>	128 m <sup>2</sup>	
측정자	상 호	(주)푸른환경산업연구소			등 록 번 호			114-86-35480		
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층 (전화번호:02-583-0203 )								

공동주택 공기질 측정결과 (단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2019.12.23. (13:00~14:00)	101동 2804호	동남향	19.8	169.2	3.6	43.4	91.1	19.8
2지점	2019.12.23. (13:11~14:11)	102동 803호	남서향	19.3	5.3	2.7	3.0	3.2	2.1
3지점	2019.12.23. (13:20~14:20)	103동 206호	북동향	11.7	38.1	7.6	12.8	18.7	7.8
4지점	2019.12.23. (14:12~15:15)	104동 2604호	남향	7.7	62.6	5.8	7.5	10.8	5.6
5지점	2019.12.23. (14:37~15:40)	105동 605호	동향	9.8	104.1	5.5	44.2	132.9	9.6
6지점	2019.12.23. (15:02~16:02)	106동 302호	남향	9.9	19.0	4.4	7.8	17.6	3.0
7지점	2019.12.24. (14:21~15:22)	107동 1003호	동남향	10.7	54.9	5.4	34.3	60.9	15.8
8지점	2019.12.24. (15:37~16:38)	108동 704호	남서향	8.9	80.1	4.9	32.6	75.5	20.7
9지점	2019.12.24. (13:02~14:03)	109동 202호	동남향	9.9	45.7	4.5	16.2	32.9	5.9
10지점	2019.12.24. (13:19~14:20)	110동 2803호	동남향	9.2	23.8	3.1	15.0	34.6	4.0
11지점	2019.12.24. (14:40~15:41)	111동 1501호	남서향	9.8	16.7	3.4	8.4	16.7	4.4
12지점	2019.12.24. (16:00~17:01)	112동 203호	동남향	8.0	29.9	3.6	7.7	11.3	6.2
평 균				11.2	54.1	4.5	19.4	42.2	8.7

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020 년 01 월 20 일

제출자 GS건설(주) 대표이사 허창수, 임병용

영등포구청장 귀하

