



환경을 생각하는 회사 “상록환경위생(주)”
“WWW.SRE.CO.KR”

수신자 : GS건설 위례지구 A3-1BL 공동주택 신축공사 현장

제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.

1. 「실내공기질 관리법」 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 국립환경과학원고시 제 2020-23호의 실내공기질 공정시험기준 규정에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출합니다.
2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 1부

상록환경위생주식회사
대표이사 신 광



담당자 : 분석실 송진섭

시행 상록 제 41-012 호 (2021. 03. 25)

우 05855 서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 A동410호 / <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	GS건설 위례지구 A3-1BL 공동주택	②성명(대표자)	허 창 수, 임 병 용		
	주 소	경기도 하남시 학암동 8번지 일대 (전화번호: 02-2039-9416)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			95.8728 m ²	95.9684 m ²	101.5484 m ²	101.8115 m ²
	558 세대	43 세대	78 세대	163 세대	239 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생 	등 록 번 호	송파 제3호		
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)				

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	3/16 (13:02~14:03)	거실중앙부 (7601-101)	정남향	0.7	444.0	21.7	90.9	122.0	9.6
2지점	3/16 (16:30~17:31)	거실중앙부 (7603-804)	정남향	0.7	700.1	37.7	202.8	210.0	13.2
3지점	3/16 (14:38~15:39)	거실중앙부 (7604-201)	남동향	1.3	411.3	23.2	78.7	89.9	9.9
4지점	3/16 (13:20~14:20)	거실중앙부 (7605-1101)	남동향	0.9	493.5	19.9	133.9	158.0	9.1
5지점	3/16 (13:41~14:41)	거실중앙부 (7605-2204)	정서향	0.4	675.7	21.7	201.1	235.7	16.9
6지점	3/23 (13:01~14:02)	거실중앙부 (7606-2203)	정서향	0.7	456.3	14.3	36.1	58.1	4.5
7지점	3/16 (13:15~14:16)	거실중앙부 (7608-1001)	남동향	0.3	937.2	37.1	330.1	353.5	16.9
평 균				0.7	588.3	25.1	153.4	175.3	11.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 03 월 25 일

제출자 GS건설 위례지구 A3-1BL 공동주택 신축공사 현장

현장소장 차 영 철 (서명 또는 인)

경기도 하남시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	GS건설 위례지구 A3-1BL 공동주택	②성명(대표자)	허 창 수, 임 병 용		
	주 소	경기도 하남시 학암동 8번지 일대 (전화번호: 02-2039-9416)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			95.8728 m ²	95.9684 m ²	101.5484 m ²	101.8115 m ²
	558 세대	43 세대	78 세대	163 세대	239 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생연구원 	등 록 번 호	송파 제3호		
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)				

공동주택 공기질(라돈) 측정결과(단위:Bq/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	밀폐조건 (48시간평균 권고기준)	환기장치 가동조건 (24시간 평균 관리기준)	관리기준 도달시간 (148 이하)
권고기준	-	-	-	200 이하	148 이하	-
1지점	3/16~3/19 (14:10~14:10)	거실중앙부 (7601-101)	정남향	87.4	68.0	-
2지점	3/16~3/19 (14:36~14:36)	거실중앙부 (7603-804)	정남향	138.3	108.9	-
3지점	3/16~3/19 (14:31~14:31)	거실중앙부 (7604-201)	남동향	96.8	53.8	-
4지점	3/16~3/19 (14:12~14:12)	거실중앙부 (7605-1101)	남동향	104.2	95.0	-
5지점	3/16~3/19 (14:23~14:23)	거실중앙부 (7605-2204)	정서향	109.0	59.8	-
6지점	3/16~3/19 (14:42~14:42)	거실중앙부 (7606-2203)	정서향	92.9	72.3	-
7지점	3/16~3/19 (14:19~14:19)	거실중앙부 (7609-1004)	남서향	111.6	60.5	-
평 균				105.7	74.0	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질(라돈) 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 03 월 25 일

제출자 GS건설 위례지구 A3-1BL 공동주택 신축공사 현장

현장소장 차 영 철 (서명 또는 인)

경기도 하남시장 귀하