

**개포자아프레지던스 신축현장 공기질 측정결과 보고(광고)**

시공자	상호(사업장명칭)	GS건설(주)				성명(대표자)				임 병 용			
	주 소	서울특별시 강남구 개포동 189번지											
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모										
		39m <sup>2</sup>	45m <sup>2</sup>	49m <sup>2</sup>	59m <sup>2</sup>	78m <sup>2</sup>	84m <sup>2</sup>	102m <sup>2</sup>	109m <sup>2</sup>	114m <sup>2</sup>	132m <sup>2</sup>	185m <sup>2</sup>	
	3375세대	168세대	108세대	48세대	744세대	406세대	1442세대	192세대	50세대	181세대	34세대	2세대	
측정자	상 호	(주)푸른환경산업연구소				등 록 번 호				114-86-35480			
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층 (전화번호:02-583-0203 )											

공동주택 공기질 측정결과 (단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데하이드	톨루엔	벤젠	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2022.12.19. (14:54~15:55)	401동 404호	남향	9.6	308.2	2.7	136.4	141.8	2.4
2지점	2022.12.19. (14:58~15:59)	402동 205호	남서향	8.1	477.6	2.6	114.2	86.3	1.5
3지점	2022.12.19. (15:04~16:05)	403동 1103호	남서향	13.1	204.4	3.3	37.5	56.8	0.9
4지점	2022.12.19. (15:09~16:10)	404동 1103호	남서향	7.3	155.0	3.4	62.8	71.7	0.7
5지점	2022.12.19. (16:18~17:19)	405동 202호	남서향	8.8	67.6	3.0	12.8	23.7	0.4
6지점	2023.01.31. (13:00~14:01)	405동 802호	남서향	16.5	337.9	불검출	95.6	101.7	불검출
7지점	2022.12.19. (16:28~17:29)	406동 1903호	동남향	5.9	257.2	3.7	105.2	214.0	2.0
8지점	2023.01.12. (13:00~14:00)	407동 902호	남동향	9.3	211.7	불검출	173.6	212.7	불검출
9지점	2022.12.20. (13:12~14:13)	408동 203호	동남향	10.3	851.6	3.7	314.4	602.6	1.4
10지점	2023.01.12. (13:19~14:20)	410동 1005호	남서향	11.4	314.4	불검출	246.5	405.8	불검출
11지점	2023.01.12. (14:30~15:30)	411동 203호	남서향	11.9	508.1	불검출	352.9	634.9	불검출
12지점	2023.01.12. (14:40~15:40)	412동 202호	남동향	10.0	564.6	불검출	315.4	577.4	불검출
13지점	2023.01.31. (13:12~14:13)	413동 1001호	남동향	11.7	325.4	불검출	156.8	277.1	불검출
14지점	2023.01.12. (14:49~15:50)	413동 2001호	남동향	5.1	113.0	불검출	105.4	134.0	불검출

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
15지점	2023.01.12. (15:45~16:46)	414동 202호	남동향	8.7	645.8	불검출	310.0	438.2	불검출
16지점	2023.01.12. (14:53~15:54)	417동 3102호	남동향	14.2	284.7	불검출	179.2	401.6	불검출
17지점	2023.01.12. (14:43~15:44)	418동 302호	남동향	12.4	350.5	불검출	138.2	215.5	불검출
18지점	2023.01.12. (14:33~15:34)	420동 301호	남동향	20.1	443.2	불검출	98.6	253.6	불검출
19지점	2023.01.12. (13:10~14:11)	421동 3001호	남동향	12.2	236.3	불검출	124.3	351.3	불검출
20지점	2023.01.12. (13:00~14:01)	423동 302호	남동향	11.8	198.7	불검출	96.7	287.6	불검출
21지점	2023.01.12. (13:16~14:18)	428동 2902호	남동향	14.1	233.5	불검출	161.8	354.3	불검출
22지점	2022.12.20. (13:10~14:11)	429동 201호	동남향	14.4	160.8	2.2	9.0	22.6	0.4
23지점	2023.01.31. (14:16~15:17)	429동 1301호	남동향	14.9	131.3	불검출	19.7	53.0	불검출
24지점	2022.12.20. (13:06~14:07)	430동 2504호	남서향	16.8	536.6	5.2	173.2	484.8	4.4
25지점	2022.12.20. (13:00~14:01)	431동 1303호	동남향	8.0	318.5	3.4	57.9	211.8	0.7
26지점	2023.01.12. (14:28~15:29)	432동 208호	남서향	26.3	750.5	불검출	200.4	569.0	불검출
27지점	2023.01.31. (14:27~15:28)	432동 608호	남동향	16.3	930.5	불검출	114.8	370.4	불검출
28지점	2023.01.12. (14:37~15:39)	433동 702호	남동향	17.0	796.3	불검출	234.2	555.7	불검출
평 균				12.4	382.6	1.2	148.1	99.4	0.5

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023년 2월 06일

제출자 GS건설(주) 대표이사 임 병 용 인

강남구청장 귀하

