


(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|---|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| 시 공 자 | 상호(사업장명칭) | GS건설 흑석3구역 주택재개발 정비사업 | ②성명(대표자) | 임 병 용 | | | | | | |
| | 주 소 | 서울특별시 동작구 흑석동 336-8번지 (전화번호:02-2154-7398) | | | | | | | | |
| | 공동주택 현황 | 공급 세대 | 세대별 규모 | | | | | | | |
| | | | 39 TYPE | 47 TYPE | 54 TYPE | 59A TYPE | 59B TYPE | 59C-1 TYPE | 59C-2 TYPE | |
| 1,772 세대 | | 156 세대 | 136 세대 | 46 세대 | 203 세대 | 134 세대 | 187 세대 | 18 세대 | | |
| | | 84A TYPE | 84B TYPE | 84C TYPE | 84D TYPE | 120A TYPE | 120B TYPE | | | |
| | | 304 세대 | 184 세대 | 66 세대 | 302 세대 | 18 세대 | 18 세대 | | | |
| 측 정 자 | 상 호 | 상록환경위생 |  | 등 록 번 호 | 송파 제3호 | | | | | |
| | 주 소 | 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929) | | | | | | | | |

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

| 항 목 | 측 정 일 시 (시간) | 측 정 지 점 (동-호수) | 거실 방향 | 벤젠 | 톨루엔 | 폼알데 하이드 | 에틸 벤젠 | 자일렌 | 스티렌 |
|------|-----------------------|----------------------|----------|-------|---------|------------|----------|--------|--------|
| 권고기준 | - | - | - | 30 이하 | 1000 이하 | 210 이하 | 360 이하 | 700 이하 | 300 이하 |
| 1지점 | 1/13 (14:22~15:23) | 거실중앙부 (301-204) | 남서향 | 3.7 | 738.7 | 27.8 | 131.4 | 339.3 | 13.0 |
| 2지점 | 1/13 (14:13~15:14) | 거실중앙부 (301-904) | 정남향 | 1.8 | 801.5 | 22.2 | 161.1 | 364.2 | 14.3 |
| 3지점 | 1/13 (13:16~14:17) | 거실중앙부 (303-204) | 남서향 | 1.7 | 358.6 | 11.8 | 60.8 | 182.3 | 3.5 |
| 4지점 | 1/26 (13:01~14:02) | 거실중앙부 (303-1404) | 남서향 | 1.3 | 274.9 | 8.1 | 30.1 | 96.9 | 8.2 |
| 5지점 | 1/13 (13:00~14:00) | 거실중앙부 (305-604) | 남동향 | 3.6 | 548.3 | 19.4 | 160.0 | 542.5 | 9.1 |
| 6지점 | 1/26 (16:28~17:29) | 거실중앙부 (306-202) | 남서향 | 3.7 | 863.8 | 50.0 | 144.4 | 548.9 | 12.1 |
| 7지점 | 1/26 (17:35~18:36) | 거실중앙부 (306-701) | 남서향 | 3.5 | 742.3 | 32.7 | 116.9 | 439.8 | 12.1 |

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 01 월 31 일

제출자 GS건설 흑석3구역 주택재개발 정비사업 신축공사 현장
현장대리인 이 미 승 (서명 또는 인)

서울특별시 동작구청장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| 시 공 자 | 상호(사업장명칭) | GS건설 흑석3구역 주택재개발 정비사업 | ②성명(대표자) | 임 병 용 | | | | | | |
| | 주 소 | 서울특별시 동작구 흑석동 336-8번지 (전화번호:02-2154-7398) | | | | | | | | |
| | 공동주택 현황 | 공급 세대 | 세대별 규모 | | | | | | | |
| | | | 39 TYPE | 47 TYPE | 54 TYPE | 59A TYPE | 59B TYPE | 59C-1 TYPE | 59C-2 TYPE | |
| 1,772 세대 | | 156 세대 | 136 세대 | 46 세대 | 203 세대 | 134 세대 | 187 세대 | 18 세대 | | |
| | | 84A TYPE | 84B TYPE | 84C TYPE | 84D TYPE | 120A TYPE | 120B TYPE | | | |
| | | 304 세대 | 184 세대 | 66 세대 | 302 세대 | 18 세대 | 18 세대 | | | |
| 측 정 자 | 상 호 | 상록환경위생 | 등록 번호 | 송파 제3호 | | | | | | |
| | 주 소 | 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929) | | | | | | | | |

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

| 항 목 | 측 정 일 시 (시간) | 측 정 지 점 (동-호수) | 거실 방향 | 벤젠 | 톨루엔 | 폼알데 하이드 | 에틸 벤젠 | 자일렌 | 스티렌 |
|------|-----------------------|----------------------|----------|-------|---------|------------|----------|--------|--------|
| 권고기준 | - | - | - | 30 이하 | 1000 이하 | 210 이하 | 360 이하 | 700 이하 | 300 이하 |
| 8지점 | 1/26 (15:20~16:21) | 거실중앙부 (306-1401) | 남서향 | 3.8 | 641.3 | 20.0 | 128.2 | 490.2 | 14.6 |
| 9지점 | 1/26 (14:10~15:11) | 거실중앙부 (307-201) | 남동향 | 2.0 | 461.2 | 22.7 | 54.8 | 194.1 | 18.5 |
| 10지점 | 1/13 (14:41~15:41) | 거실중앙부 (307-901) | 남동향 | 2.2 | 765.9 | 19.5 | 92.6 | 260.8 | 11.2 |
| 11지점 | 1/26 (13:01~14:02) | 거실중앙부 (307-1701) | 남서향 | 1.6 | 392.1 | 12.4 | 30.8 | 110.6 | 12.2 |
| 12지점 | 1/13 (15:25~16:26) | 거실중앙부 (309-201) | 정남향 | 1.8 | 933.9 | 31.6 | 138.4 | 429.7 | 30.6 |
| 13지점 | 1/26 (15:19~16:20) | 거실중앙부 (309-601) | 남서향 | 1.3 | 503.8 | 14.9 | 29.1 | 86.2 | 9.0 |
| 14지점 | 1/26 (14:11~15:12) | 거실중앙부 (309-1201) | 남서향 | 1.4 | 974.0 | 19.6 | 45.9 | 124.4 | 26.2 |

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 01 월 31 일

제출자 GS건설 흑석3구역 주택재개발 정비사업 신축공사 현장
현장대리인 이 미 승 (서명 또는 인)

서울특별시 동작구청장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| 시 공 자 | 상호(사업장명칭) | GS건설 흑석3구역 주택재개발 정비사업 | ②성명(대표자) | | | | 임 병 용 | | | |
| | 주 소 | 서울특별시 동작구 흑석동 336-8번지 (전화번호:02-2154-7398) | | | | | | | | |
| | 공동주택 현황 | 공급 세대 | 세대별 규모 | | | | | | | |
| | | | 39 TYPE | 47 TYPE | 54 TYPE | 59A TYPE | 59B TYPE | 59C-1 TYPE | 59C-2 TYPE | |
| 1,772 세대 | | 156 세대 | 136 세대 | 46 세대 | 203 세대 | 134 세대 | 187 세대 | 18 세대 | | |
| | | 84A TYPE | 84B TYPE | 84C TYPE | 84D TYPE | 120A TYPE | 120B TYPE | | | |
| | | 304 세대 | 184 세대 | 66 세대 | 302 세대 | 18 세대 | 18 세대 | | | |
| 측 정 자 | 상 호 | 상록환경위생  | | | 등 록 번 호 | | | 송파 제3호 | | |
| | 주 소 | 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929) | | | | | | | | |

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

| 항 목 | 측 정 일 시 (시간) | 측 정 지 점 (동-호수) | 거실 방향 | 벤젠 | 톨루엔 | 폼알데하이드 | 에틸벤젠 | 자일렌 | 스티렌 |
|------|-----------------------|---------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 권고기준 | - | - | - | 30 이하 | 1000 이하 | 210 이하 | 360 이하 | 700 이하 | 300 이하 |
| 15지점 | 1/26 (14:15~15:16) | 거실중앙부 (314-201) | 남동향 | 1.7 | 518.9 | 22.2 | 48.4 | 174.9 | 9.6 |
| 16지점 | 1/26 (13:10~14:11) | 거실중앙부 (314-901) | 남동향 | 2.2 | 872.0 | 12.3 | 173.5 | 641.6 | 7.1 |
| 17지점 | 1/26 (13:00~14:00) | 거실중앙부 (314-2002) | 남동향 | 2.0 | 698.5 | 15.0 | 152.5 | 539.9 | 13.7 |
| 18지점 | 1/26 (15:50~16:51) | 거실중앙부 (315-201) | 남동향 | 2.4 | 725.6 | 26.1 | 89.5 | 278.0 | 8.4 |
| 19지점 | 1/26 (15:46~16:47) | 거실중앙부 (315-801) | 남동향 | 2.6 | 581.7 | 34.3 | 108.1 | 343.7 | 9.6 |
| 20지점 | 1/26 (14:42~15:43) | 거실중앙부 (315-1501) | 남동향 | 1.9 | 593.9 | 28.2 | 89.2 | 282.2 | 17.7 |
| 평 균 | | | | 2.3 | 649.6 | 22.5 | 99.3 | 323.5 | 13.0 |

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 01 월 31 일

제출자 GS건설 흑석3구역 주택재개발 정비사업 신축공사 현장

현장대리인 이 미 승 (서명 또는 인)