



환경을 생각하는 회사 “상록환경위생(주)”
“WWW.SRE.CO.KR”

수신자 : GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 1단지 현장
제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.

1. 「실내공기질 관리법」 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 국립환경과학원고시 제 2023-1호의 실내공기질 공정시험기준 규정에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출합니다.
2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 1부

상 록 환 경 위 생 주 식 회 사
대표이사 신 광



담당자 : 분석실 송진섭

시행 상록 제 43-044 호 (2023. 10. 10)

우 05855 서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 A동410호 / <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 1단지	②성명(대표자)	임 병 용			
	주 소	경기도 성남시 수정구 신흥동 1990 (전화번호:02-2154-3625)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			51A TYPE	59A TYPE	59B TYPE	59C TYPE	74A TYPE
		53 세대	375 세대	274 세대	25 세대	420 세대	
	1852 세대	74B TYPE	74C TYPE	84A TYPE	84T TYPE		
		278 세대	166 세대	255 세대	6 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생 	등 록 번 호	송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	9/21 (13:06~14:07)	거실중앙부 (101-205)	남서향	0.9	195.4	149.8	12.9	26.3	8.4
2지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (101-1402)	남동향	0.8	258.4	67.7	33.5	47.2	7.5
3지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (102-207)	남서향	0.9	217.5	64.2	13.3	20.7	11.1
4지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (102-2805)	남서향	0.7	230.5	64.8	17.6	25.3	12.3
5지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (103-203)	남동향	0.7	221.5	60.7	7.7	13.8	6.8
6지점	9/21 (13:06~14:07)	거실중앙부 (103-1505)	남서향	0.8	257.7	53.3	33.1	52.9	9.9
7지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (104-206)	남서향	1.1	175.8	61.8	11.8	18.0	10.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 10 월 10 일

제출자 GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 1단지 현장
현장대리인 최 태 규 (서명 또는 인)

경기도 성남시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 1단지		②성명(대표자)		임 병 용					
	주 소	경기도 성남시 수정구 신흥동 1990 (전화번호:02-2154-3625)									
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			51A TYPE	59A TYPE	59B TYPE	59C TYPE	74A TYPE				
1852 세대		53 세대	375 세대	274 세대	25 세대	420 세대					
		74B TYPE	74C TYPE	84A TYPE	84T TYPE						
		278 세대	166 세대	255 세대	6 세대						
측 정 자	상 호	상록환경위생(주) 			등 록 번 호		송파 제3호				
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)									

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
8지점	9/21 (13:06~14:07)	거실중앙부 (104-2803)	남동향	2.0	700.2	49.1	142.5	236.3	12.0
9지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (105-1501)	남동향	0.7	252.8	81.8	21.1	31.0	7.0
10지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (105-2805)	남서향	1.6	306.3	73.6	24.1	31.0	16.6
11지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (106-2702)	남서향	1.6	231.3	70.5	22.8	32.0	10.4
12지점	9/21 (13:06~14:07)	거실중앙부 (107-202)	남동향	0.6	160.4	44.0	11.1	13.1	6.7
13지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (107-1401)	남동향	0.8	384.5	73.4	74.6	50.5	6.7
14지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (108-205)	남서향	0.9	221.5	99.4	21.5	22.1	12.8

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 10 월 10 일

제출자 GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 1단지 현장
현장대리인 최 태 규 (서명 또는 인)

경기도 성남시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 1단지	②성명(대표자)	임 병 용			
	주 소	경기도 성남시 수정구 신흥동 1990 (전화번호:02-2154-3625)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			51A TYPE	59A TYPE	59B TYPE	59C TYPE	74A TYPE
		53 세대	375 세대	274 세대	25 세대	420 세대	
	1852 세대	74B TYPE	74C TYPE	84A TYPE	84T TYPE		
		278 세대	166 세대	255 세대	6 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생(주) 	등 록 번 호	송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
15지점	9/21 (13:06~14:07)	거실중앙부 (108-1502)	남동향	0.9	354.3	82.4	41.3	31.8	7.1
16지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (109-206)	남서향	1.8	297.7	102.1	15.2	19.4	9.2
17지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (109-1505)	남서향	1.7	979.7	138.4	50.5	134.3	41.4
18지점	9/21 (13:06~14:07)	거실중앙부 (110-2801)	남동향	1.4	782.2	154.5	222.5	141.8	12.3
19지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (110-2806)	남서향	1.9	542.2	83.8	132.4	88.8	13.6
20지점	9/27 (13:06~14:07)	거실중앙부 (111-1502)	남동향	1.0	494.5	90.6	174.8	127.5	15.3
평 균				1.1	363.2	83.3	54.2	58.2	11.8

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 10 월 10 일

제출자 GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 1단지 현장
현장대리인 최 태 규 (서명 또는 인)

경기도 성남시장 귀하



환경을 생각하는 회사 “상록환경위생(주)”
“WWW.SRE.CO.KR”

수신자 : GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 2단지 현장
제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.

1. 「실내공기질 관리법」 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 국립환경과학원고시 제 2023-1호의 실내공기질 공정시험기준 규정에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출합니다.
2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 1부

상 록 환 경 위 생 주 식 회 사
대표이사 신 광



담당자 : 분석실 송진섭

시행 상록 제 43-045 호 (2023. 10. 10)

우 05855 서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 A동410호 / <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 2단지	②성명(대표자)	임 병 용			
	주 소	경기도 성남시 수정구 신흥동 1990 (전화번호: 02-2154-3625)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59A TYPE	59B TYPE	59C TYPE	74A TYPE	74B TYPE
	1268 세대	568 세대	56 세대	27 세대	140 세대	166 세대	
		74C TYPE	84A TYPE	84T TYPE			
		28 세대	279 세대	4 세대			
측 정 자	상 호	상록환경위생 	등 록 번 호	송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	9/22 (14:30~15:31)	거실중앙부 (201-1503)	남동향	1.5	487.3	107.8	199.7	260.5	15.2
2지점	9/22 (14:30~15:31)	거실중앙부 (202-2801)	남동향	1.0	37.2	88.9	9.6	13.5	2.2
3지점	9/21 (14:30~15:31)	거실중앙부 (203-201)	남동향	1.0	349.6	47.7	39.8	86.2	7.8
4지점	9/21 (14:30~15:31)	거실중앙부 (204-1502)	남서향	1.1	213.0	48.8	101.3	293.4	15.0
5지점	9/21 (14:30~15:31)	거실중앙부 (204-2804)	남서향	1.1	301.3	26.3	226.9	328.5	10.1
6지점	9/21 (14:30~15:31)	거실중앙부 (205-204)	남동향	1.5	312.1	57.1	136.2	331.7	16.3

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 10 월 10 일

제출자 GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 2단지 현장
현장대리인 최 태 규 (서명 또는 인)

경기도 성남시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 2단지	②성명(대표자)	임 병 용		
	주 소	경기도 성남시 수정구 신흥동 1990 (전화번호: 02-2154-3625)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			59A TYPE	59B TYPE	59C TYPE	74A TYPE
		568 세대	56 세대	27 세대	140 세대	166 세대
		1268 세대	74C TYPE	84A TYPE	84T TYPE	
			28 세대	279 세대	4 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생 	등 록 번 호	송파 제3호		
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)				

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
7지점	9/21 (14:30~15:31)	거실중앙부 (205-2801)	남동향	2.1	334.9	55.9	151.2	312.9	11.6
8지점	9/22 (14:30~15:31)	거실중앙부 (207-203)	남서향	2.2	57.3	52.2	11.4	19.0	13.2
9지점	9/21 (14:30~15:31)	거실중앙부 (207-1401)	남동향	2.2	244.0	99.6	101.1	233.3	12.1
10지점	9/22 (14:30~15:31)	거실중앙부 (208-203)	남서향	1.5	303.4	31.4	66.8	132.0	8.3
11지점	9/22 (14:30~15:31)	거실중앙부 (209-1502)	남동향	1.5	443.9	70.0	48.1	125.2	26.0
12지점	9/22 (14:30~15:31)	거실중앙부 (209-2804)	남동향	1.5	413.4	94.5	103.8	170.3	13.6

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 10 월 10 일

제출자 GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 2단지 현장
현장대리인 최 태 규 (서명 또는 인)

경기도 성남시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 2단지	②성명(대표자)	임 병 용			
	주 소	경기도 성남시 수정구 신흥동 1990 (전화번호:02-2154-3625)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
		1268 세대	59A TYPE 568 세대	59B TYPE 56 세대	59C TYPE 27 세대	74A TYPE 140 세대	74B TYPE 166 세대
			74C TYPE 28 세대	84A TYPE 279 세대	84T TYPE 4 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생	등 록 번 호	송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
13지점	9/22 (14:30~15:31)	거실중앙부 (210-205)	남서향	1.0	93.9	27.9	13.1	31.8	5.7
14지점	9/22 (14:30~15:31)	거실중앙부 (210-1503)	남동향	1.5	324.7	65.0	89.9	175.9	10.8
평 균				1.5	279.7	62.3	92.8	179.6	12.0

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 10 월 10 일

제출자 GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 2단지 현장
현장대리인 최 태 규 (서명 또는 인)

경기도 성남시장 귀하



환경을 생각하는 회사 “상록환경위생(주)”
“WWW.SRE.CO.KR”

수신자 : GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 3단지 현장
제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.

1. 「실내공기질 관리법」 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 국립환경과학원고시 제 2023-1호의 실내공기질 공정시험기준 규정에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출합니다.
2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 1부

상 록 환 경 위 생 주 식 회 사
대표이사 신 광



담당자 : 분석실 송진섭

시행 상록 제 43-046 호 (2023. 10. 10)

우 05855 서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 A동410호 / <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 3단지	②성명(대표자)	임 병 용			
	주 소	경기도 성남시 수정구 신흥동 1990 (전화번호:02-2154-3625)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			51A TYPE	59A TYPE	59B TYPE	59C TYPE	59D TYPE
		57 세대	289 세대	28 세대	28 세대	163 세대	
		842 세대	74A TYPE	74B TYPE	84B TYPE		
			56 세대	56 세대	165 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생 	등 록 번 호	송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	9/21~9/24 (14:30~15:31)	거실중앙부 (301-202)	남동향	0.8	173.1	61.3	11.5	67.3	7.1
2지점	1/0~1/0 (14:30~15:31)	거실중앙부 (301-1504)	남서향	0.8	151.9	40.6	51.9	51.0	9.9
3지점	9/21~9/24 (14:30~15:31)	거실중앙부 (302-1504)	남서향	0.6	334.1	138.8	306.4	166.1	21.2
4지점	1/0~1/0 (14:30~15:31)	거실중앙부 (302-2802)	남동향	1.0	40.8	21.2	22.2	18.6	4.6
5지점	1/0~1/0 (14:30~15:31)	거실중앙부 (303-1305)	남서향	0.7	74.9	27.2	60.4	25.6	3.5

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 10 월 10 일

제출자 GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 3단지 현장

현장대리인 최 태 규 (서명 또는 인)

경기도 성남시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 3단지	②성명(대표자)	임 병 용		
	주 소	경기도 성남시 수정구 신흥동 1990 (전화번호: 02-2154-3625)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			51A TYPE 57 세대	59A TYPE 289 세대	59B TYPE 28 세대	59C TYPE 28 세대
	842 세대	74A TYPE 56 세대	74B TYPE 56 세대	84B TYPE 165 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생 	등 록 번 호	송파 제3호		
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)				

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
6지점	1/0~1/0 (14:30~15:31)	거실중앙부 (304-204)	남서향	1.2	77.0	21.2	17.6	17.1	7.3
7지점	1/0~1/0 (14:30~15:31)	거실중앙부 (304-2706)	남서향	0.7	94.4	44.0	46.5	37.0	3.2
8지점	1/0~1/0 (14:30~15:31)	거실중앙부 (305-206)	남서향	0.9	115.2	35.8	7.6	20.5	3.3
9지점	1/0~1/0 (14:30~15:31)	거실중앙부 (305-1501)	남동향	1.0	108.4	32.7	10.4	19.4	4.1
10지점	9/21~9/24 (14:30~15:31)	거실중앙부 (305-2604)	남서향	0.8	95.8	35.8	48.9	28.7	8.7
평 균				0.9	126.6	45.9	58.3	45.1	7.3

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 10 월 10 일

제출자 GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 3단지 현장
현장대리인 최 태 규 (서명 또는 인)

경기도 성남시장 귀하



환경을 생각하는 회사 “상록환경위생(주)”
“WWW.SRE.CO.KR”

수신자 : GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 4단지 현장
제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.

1. 「실내공기질 관리법」 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 국립환경과학원고시 제 2023-1호의 실내공기질 공정시험기준 규정에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출합니다.
2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 1부

상 록 환 경 위 생 주 식 회 사
대표이사 신 광



담당자 : 분석실 송진섭

시행 상록 제 43-047 호 (2023. 10. 10)

우 05855 서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 A동410호 / <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 4단지		②성명(대표자)		임 병 용					
	주 소	경기도 성남시 수정구 신흥동 1990 (전화번호:02-2154-3625)									
	공 동 주 택 현 황	공급세대	세대별 규모								
			36A TYPE	36B TYPE	44A TYPE	44B TYPE	51A TYPE				
812 세대		407 세대	45 세대	205 세대	69 세대	65 세대					
		51B TYPE									
		21 세대									
측 정 자	상 호	상록환경위생 			등 록 번 호		송파 제3호				
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)									

공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	9/25 (14:16~15:16)	거실중앙부 (401-207)	남서향	1.0	92.7	24.4	5.8	11.2	4.3
2지점	9/25 (14:16~15:16)	거실중앙부 (401-1102)	남동향	0.8	168.5	30.8	67.3	44.6	11.3
3지점	9/25 (14:16~15:16)	거실중앙부 (401-1105)	남동향	0.8	266.2	42.2	69.8	44.9	11.3
4지점	9/21 (14:16~15:16)	거실중앙부 (401-2104)	남동향	0.9	182.8	42.9	53.5	51.0	5.2
5지점	9/21 (14:16~15:16)	거실중앙부 (402-201)	남서향	1.3	141.1	33.5	6.0	18.0	3.5

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 10 월 10 일

제출자 GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 4단지 현장

현장대리인 최 태 규 (서명 또는 인)

경기도 성남시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 4단지	②성명(대표자)	임 병 용			
	주 소	경기도 성남시 수정구 신흥동 1990 (전화번호:02-2154-3625)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			36A TYPE 407 세대	36B TYPE 45 세대	44A TYPE 205 세대	44B TYPE 69 세대	51A TYPE 65 세대
	812 세대	51B TYPE 21 세대					
측 정 자	상 호	상록환경위생 	등 록 번 호	송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
6지점	9/25 (14:16~15:16)	거실중앙부 (402-1105)	남서향	0.6	108.6	29.9	58.7	36.7	3.0
7지점	9/25 (14:16~15:16)	거실중앙부 (402-2110)	남서향	0.9	179.5	29.9	132.0	106.1	5.1
8지점	9/25 (14:16~15:16)	거실중앙부 (403-305)	남동향	0.7	154.1	37.6	16.5	62.0	5.7
9지점	9/21 (14:16~15:16)	거실중앙부 (403-1312)	남서향	0.7	95.3	28.0	31.3	24.5	5.6
10지점	9/25 (14:16~15:16)	거실중앙부 (403-2502)	남동향	0.7	127.0	23.4	38.6	28.7	7.7
평 균				0.8	151.6	32.3	47.9	42.8	6.3

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 10 월 10 일

제출자 GS건설(주) 성남 신흥2 주택재개발정비사업내 4단지 현장
현장대리인 최 태 규 (서명 또는 인)

경기도 성남시장 귀하